

Commune : **AUXEY-DURESSES**Rivière : **Le ruisseau de Meursault****rue du Dessous, face au n°27, seuil de la fenêtre****Commentaires** : Laisse de crue n°17, positionnée d'après photo à proximité du ruisseau des Cloux.**1**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Saône-Doubs**Code** : 24AUXMEUR_S_8**Date de mise à jour** : 17/06/2024**Auteur** : EPTB Saône et Doubs

Photo du site (La flèche indique le point de nivellement de référence).

Vue générale du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 4.74974900 / Y: 46.98592000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 832981.06 / Y: 6655440.45**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 4.749749 / Y: 46.98592**Code Hydro**: U3020500**Rive de référence**: Gauche**1966**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : date incertaine ("il y a 40 ans environ, l'eau est passé par la fenêtre de la maison (au raz de la fenêtre)")**GÉNÉRAL****Code** : 24AUXMEUR_R_8_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB Saône et Doubs

17/06/2024



Photo du site (La flèche indique le point de nivellement de référence).

Vue rapprochée du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT RÉALISÉ À PARTIR DU PPRI DE LA COTE VITICOLE, COMMUNES DE MEURSAULT ET AUXEY-DURESSES, ANNEXE 2 RECUEIL DE LAISSES DE CRUES. - 01/04/2006****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : SILENE