

Commune : **AUXEY-DURESSES**Rivière : **Le ruisseau de Meursault****1 rue du Meix, maison en bordure du ruisseau, niveau inférieur des ouvertures d'aération de la cave****Commentaires :** Laisse de crue n°19, positionnée d'après photo à proximité du ruisseau des Cloux.**1**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 24AUXMEUR_S_9**Date de mise à jour :** 17/06/2024**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site (La flèche indique le point de nivellement de référence).

Vue générale du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 4.75044300 / Y: 46.98549800**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 833034.84 / Y: 6655394.76**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.750443 / Y: 46.985498**Code Hydro:** U3020500**Rive de référence:** Gauche**2004**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** date incertaine. Cave inondée par les ouvertures (1cm au dessus des ouvertures)**GÉNÉRAL****Code :** 24AUXMEUR_R_9_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

17/06/2024



Photo du site (La flèche indique le point de nivellement de référence).

Vue rapprochée du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT RÉALISÉ À PARTIR DU PPRI DE LA COTE VITICOLE, COMMUNES DE MEURSAULT ET AUXEY-DURESSES, ANNEXE 2 RECUEIL DE LAISSES DE CRUES. - 01/04/2006****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** SILENE