

Commune : **MEURSAULT** | Rivière : **Le ruisseau de Meursault**

A l'aval du pont sous la rue Pierre Mouchoux, niveau inférieur de la gouttière située en rive droite

Commentaires : Laisse de crue n°29, positionnée d'après photo à proximité du ruisseau des Cloux. **1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 24AUXMEUR_S_15 **Date de mise à jour :** 17/06/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site - La flèche indique le point de nivellement de référence

Vue générale du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.76634600 / Y: 46.97742100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 834263.34 / Y: 6654524.8
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.766346 / Y: 46.977421
Code Hydro: U3020500 **Rive de référence:** Droite

4 Novembre 2004
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : 24AUXMEUR_R_15_1 **Date de mise à jour :** 17/06/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site - La flèche indique le point de nivellement de référence

Vue rapprochée du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT RÉALISÉ À PARTIR DU PPRI DE LA COTE VITICOLE, COMMUNES DE MEURSAULT ET AUXEY-DURESSSES, ANNEXE 2 RECUEIL DE LAISSES DE CRUES. - 01/04/2006

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SILENE