




Commune : MEURSAULT

## 10 rue du Moulin Landrin, seuil de l'escalier

Rivière : Le ruisseau de Meursault

**Commentaires :** Laisse de crue n°32, positionnée d'après photo à proximité du ruisseau des Cloux.**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 24AUXMEUR\_S\_18**Date de mise à jour :** 17/06/2024**Auteur :** EPTB Saône et DoubsPhoto du site. La flèche indique la position du repère dans son environnement.

Vue générale du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 4.76597900 / Y: 46.97691800**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 834236.7 / Y: 6654468.32**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.765979 / Y: 46.976918**Code Hydro:** U3020500**Rive de référence:** Droite**1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** date incertaine ("trente ans environ") seuil de l'escalier**GÉNÉRAL****Code :** 24AUXMEUR\_R\_18\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

17/06/2024

Photo du site. La flèche indique la position du repère dans son environnement.

Vue rapprochée du repère

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT RÉALISÉ À PARTIR DU PPRI DE LA COTE VITICOLE, COMMUNES DE MEURSAULT ET AUXNEY-DURESSES, ANNEXE 2 RECUEIL DE LAISSES DE CRUES. - 01/04/2006****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** SILENE