Commune : **AUXEY-DURESSES** | Rivière : **Le ruisseau de Meursault**

1 rue du Meix, maison en bordure du ruisseau, niveau inférieur des ouvertures d'aération de la cave

Commentaires : Laisse de crue n°19, positionnée d'après photo à proximité du ruisseau des Cloux.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 24AUXMEUR_S_9 **Date de mise à jour :** 17/06/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site (La flèche indique le point du nivellement de référence).

Vue générale du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.75044300 / Y: 46.98549800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 833034.84 / Y: 6655394.76
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.750443 / Y: 46.985498
Code Hydro: U3020500 **Rive de référence:** Gauche

2004

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : date incertaine. Cave inondée par les ouvertures (1cm au dessus des ouvertures)

GÉNÉRAL

Code : 24AUXMEUR_R_9_1 **Date de mise à jour :** 17/06/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site (La flèche indique le point du nivellement de référence).

Vue rapprochée du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT RÉALISÉ À PARTIR DU PPRI DE LA COTE VITICOLE, COMMUNES DE MEURSAULT ET AUXEY-DURESSES, ANNEXE 2 RECUEIL DE LAISSES DE CRUES. - 01/04/2006

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SILENE