

Commune : **MEURSAULT**Rivière : **Le ruisseau de Meursault**

A l'amont du pont sous la rue Ropiteau, niveau du seuil de la porte située en rive gauche

Commentaires : Laisse de crue n°25, positionnée d'après photo à proximité du ruisseau des Cloux.**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Saône-Doubs**Code** : 24AUXMEUR_S_13**Date de mise à jour** : 17/06/2024**Auteur** : EPTB Saône et Doubs

Photo du site - La flèche indique le point de nivellement de référence

Vue générale du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.76515100 / Y: 46.98215600**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 834160.77 / Y: 6655048.54**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 4.765151 / Y: 46.982156**Code Hydro**: U3020500**Rive de référence**: Gauche

4 Novembre 2004

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : 24AUXMEUR_R_13_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB Saône et Doubs

17/06/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : RECENSEMENT RÉALISÉ À PARTIR DU PPRI DE LA COTE VITICOLE, COMMUNES DE MEURSAULT ET AUXEY-DURESSES, ANNEXE 2 RECUEIL DE LAISSES DE CRUES. - 01/04/2006**Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : SILENE

Photo du site - La flèche indique le point de nivellement de référence

Vue rapprochée du repère