

Commune : **MEURSAULT**Rivière : **Le ruisseau de Meursault**

A l'amont du pont sous la rue Planche Meunière, niveau supérieur de l'ouverture située en rive gauche

Commentaires : Laisse de crue n°26, positionnée d'après photo à proximité du ruisseau des Cloux.
1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs**Code :** 24AUXMEUR_S_14**Date de mise à jour :** 17/06/2024**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site - La flèche indique le point de nivellement de référence

Vue générale du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.76637000 / Y: 46.97880900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 834261.72 / Y: 6654678.96**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.76637 / Y: 46.978809**Code Hydro:** U3020500**Rive de référence:** Gauche**4 Novembre 2004**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : 24AUXMEUR_R_14_1**Date de mise à jour :** 17/06/2024**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT RÉALISÉ À PARTIR DU PPRI DE LA COTE VITICOLE, COMMUNES DE MEURSAULT ET AUXEY-DURESSES, ANNEXE 2 RECUEIL DE LAISSES DE CRUES. - 01/04/2006

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** SILENE

Photo du site - La flèche indique le point de nivellement de référence

Vue rapprochée du repère