


Commune : **MEURSAULT** | Rivière : **Le ruisseau de Meursault**

**A l'aval du pont sous la rue Pierre Mouchoux, niveau inférieur de la gouttière située en rive droite**

**Commentaires :** Laisse de crue n°29, positionnée d'après photo à proximité du ruisseau des Cloux. **1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Saône-Doubs  
**Code :** 24AUXMEUR\_S\_15 **Date de mise à jour :** 17/06/2024  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.76634600 / Y: 46.97742100  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 834263.34 / Y: 6654524.8  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 4.766346 / Y: 46.977421  
**Code Hydro:** U3020500 **Rive de référence:** Droite

**4 Novembre 2004**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

**GÉNÉRAL**

**Code :** 24AUXMEUR\_R\_15\_1 **Date de mise à jour :** 17/06/2024  
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT RÉALISÉ À PARTIR DU PPRI DE LA COTE VITICOLE, COMMUNES DE MEURSAULT ET AUXEY-DURESSES, ANNEXE 2 RECUEIL DE LAISSES DE CRUES. - 01/04/2006**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme :** SILENE