

Commune : **MEURSAULT** | Rivière : **Le ruisseau de Meursault**

14 rue Mouchoux, seuil de l'entrée de maison

Commentaires : Laisse de crue n°30, positionnée d'après photo à proximité du ruisseau des Cloux.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 24AUXMEUR_S_16 **Date de mise à jour :** 17/06/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.76735900 / Y: 46.97787800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 834339.19 / Y: 6654577.27
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.767359 / Y: 46.977878
Code Hydro: U3020500 **Rive de référence:** Gauche

2006 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : date incertaine ("une vingtaine d'années"), 1.3 à 1.4m d'eau dans la maison "de l'eau jusqu'aux aisselles")

GÉNÉRAL

Code : 24AUXMEUR_R_16_1 **Date de mise à jour :** 17/06/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT RÉALISÉ À PARTIR DU PPRI DE LA COTE VITICOLE, COMMUNES DE MEURSAULT ET AUXEY-DURESSES, ANNEXE 2 RECUEIL DE LAISSES DE CRUES. - 01/04/2006

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : SILENE