Commune : **MEURSAULT** | Rivière : **Le ruisseau de Meursault**

10 rue du Moulin Landrin, seuil de l'escalier

Commentaires : Laisse de crue n°32, positionnée d'après photo à proximité du ruisseau des Cloux.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 24AUXMEUR_S_18 **Date de mise à jour :** 17/06/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Vue générale du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.76597900 / Y: 46.97691800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 834236.7 / Y: 6654468.32
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.765979 / Y: 46.976918
Code Hydro: U3020500 **Rive de référence:** Droite

1996

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : date incertaine ("trente ans environ") seuil de l'escalier

GÉNÉRAL

Code : 24AUXMEUR_R_18_1 **Date de mise à jour :** 17/06/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Vue rapprochée du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT RÉALISÉ À PARTIR DU PPRI DE LA COTE VITICOLE, COMMUNES DE MEURSAULT ET AUXEY-DURESSES, ANNEXE 2 RECUEIL DE LAISSES DE CRUES. - 01/04/2006

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SILENE