

Commune : **MEURSAULT** | Rivière : **Le ruisseau de Meursault**

A l'amont du pont sous la rue des Ecoles. Niveau supérieur du tuyau arrivant dans le ruisseau en rive gauche

Commentaires : Laisse de crue n°33, positionnée d'après photo à proximité du ruisseau des Cloux.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 24AUXMEUR_S_19 **Date de mise à jour :** 17/06/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.76751600 / Y: 46.97549900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 834357.04 / Y: 6654313.37
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.767516 / Y: 46.975499
Code Hydro: U3020500 **Rive de référence:** Gauche

Novembre 2004

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : 24AUXMEUR_R_19_1 **Date de mise à jour :** 17/06/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT RÉALISÉ À PARTIR DU PPRI DE LA COTE VITICOLE, COMMUNES DE MEURSAULT ET AUXEY-DURESSES, ANNEXE 2 RECUEIL DE LAISSES DE CRUES. - 01/04/2006

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SILENE