




Commune : SAINT-SAVIN

Porte bois marron, rue des tuileries

Rivière : La Gartempe

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** 24VCA_PAQ_S_130**Date de mise à jour :** 19/06/2024**Auteur :** SPC VCA

Vue du site - Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.86867590 / Y: 46.56685470**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 536769.51 / Y: 6609627.69**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.8686759 / Y: 46.5668547**Code Hydro:** L5--0180**Rive de référence:** Gauche**31 Mars 2024**


Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **79.522 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL**Code :** 24VCA_PAQ_R_130_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCA

19/06/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

Vue de la laisse - Auteur : SPC LACI

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE AUX CRUES SUR LE BASSIN DE LA VIENNE FIN MARS-DÉBUT AVRIL 2024 - 04/04/2024**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Vienne - Charente - Atlantique**RELEVÉ POST-CRUE - 30/05/2024****Méthode :** GPS**Organisme :** SPC Loire-Allier-Cher-Indre**Commentaires sur le niveling :** Précision niveling : Bonne**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** niveau du sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 78.260 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.262 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 79.522