




Commune : LA ROCHE-POSAY

Rivière : La Creuse

Porte arrière dernière maison abandonnée, rue des tanneries**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** 24VCA_PAQ_S_144**Date de mise à jour :** 19/06/2024**Auteur :** SPC VCA

Vue du site - Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.81355020 / Y: 46.78925240**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 533232.53 / Y: 6634433.04**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.8135502 / Y: 46.7892524**Code Hydro:** L--0070**Rive de référence:** Gauche**31 Mars 2024**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **60.66 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****GÉNÉRAL****Code :** 24VCA_PAQ_R_144_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCA

19/06/2024



Vue de la laisse - Auteur : SPC LACI

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE AUX CRUES SUR LE BASSIN DE LA VIENNE FIN MARS-DÉBUT AVRIL 2024 - 04/04/2024****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Vienne - Charente - Atlantique**RELEVÉ POST-CRUE - 30/05/2024****Méthode :** GPS**Organisme :** SPC Loire-Allier-Cher-Indre**Commentaires sur le niveling :** Précision niveling : Bonne**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** niveau du sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 59.555 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.105 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 60.66