

Commune : **MONT**Rivière : **Le Gave de Pau****À 400m en aval du moulin****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** 24GAD_64_S_4**Date de mise à jour :** 17/07/2024**Auteur :** SPC GAD**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -0.69001290 / Y: 43.43871780**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 401231.96 / Y: 6266939.01**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6900129 / Y: 43.4387178**Code Hydro:** Q--0100**Rive de référence:** Gauche**19 juin 2013**Altitude calculée de l'eau : **74.75 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Source : MARONNA 2013 - Code repère : MAS5 - A côté du poteau à gauche de l'entrée du pré (zoom) la crue a déposé des débris dans la haie. La projection de ces débris vers ce poteau les place à 1.33m en dessous de son bord supérieur (= point de mesure)**GÉNÉRAL****Code :** 24GAD_64_R_4_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GAD

17/07/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS ANCIENS COMMANDÉS PAR LA DDTM 64 (CRUES DE 2009 ET 2013) - 01/09/2013****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme(s) :** DDTM 64**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Topo Pyrénées**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 74.750 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 74.75

Vue de la laisse