

Commune : **BORDES** | Rivière : **L' Arros**

**Intérieur du moulin**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne  
 Code : 24GAD\_65\_S\_49      Date de mise à jour : 04/09/2024  
 Auteur : SPC GAD



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.22912770 / Y: 43.20130000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 474690.16 / Y: 6237518.34  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2291277 / Y: 43.2013  
 Code Hydro: Q0--0250      Rive de référence: Gauche

**26 août 1973**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : Code repère : Bo1 - 1973 = +2m p.r. plancher - Traces sur le mur à l'intérieur du moulin

**GÉNÉRAL**

Code : 24GAD\_65\_R\_49\_1      Date de mise à jour : 04/09/2024  
 Auteur : SPC GAD



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : PPRI DE L'ARROS (SECTEUR DE TOURNAY) -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : CACG