Commune : **BORDES** | Rivière : **L' Arros**

Intérieur du moulin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : 24GAD_65_S_49 **Date de mise à jour :** 04/09/2024
Auteur : SPC GAD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.22912770 / Y: 43.20130000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 474690.16 / Y: 6237518.34
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2291277 / Y: 43.2013
Code Hydro: Q0--0250 **Rive de référence:** Gauche

26 Août 1973

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Code repère : Bo1 - 1973 = +2m p.r. plancher - Traces sur le mur à l'intérieur du moulin

GÉNÉRAL

Code : 24GAD_65_R_49_1 **Date de mise à jour :** 04/09/2024
Auteur : SPC GAD

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : PPRI DE L'ARROS (SECTEUR DE TOURNAY) -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : CACG