


Commune : **BORDES**

Intérieur du moulin

Rivière : **L' Arros****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** 24GAD_65_S_49**Date de mise à jour :** 04/09/2024**Auteur :** SPC GAD**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.22912770 / Y: 43.20130000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 474690.16 / Y: 6237518.34**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2291277 / Y: 43.2013**Code Hydro:** Q0--0250**Rive de référence:** Gauche**26 Août 1973**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Code repère : Bo1 - 1973 = +2m p.r. plancher - Traces sur le mur à l'intérieur du moulin**GÉNÉRAL****Code :** 24GAD_65_R_49_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GAD

04/09/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : PPRI DE L'ARROS (SECTEUR DE TOURNAY) -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** CACG