


Commune : **GOUDON**Rivière : **L' Arros****Rue du moulin #2****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Gironde-Adour-Dordogne**Code** : 24GAD_65_S_85**Date de mise à jour** : 04/09/2024**Auteur** : SPC GAD**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 0.22966940 / Y: 43.24368970**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 474899.49 / Y: 6242226.42**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.2296694 / Y: 43.2436897**Code Hydro**: Q0--0250**Rive de référence**: Droite**12 juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Code repère : RCARR45 - Pont régulièrement submergé. En 2018, une hauteur d'eau d'environ 1.50 m s'est observé au droit du piquet. - Fiabilité : moyenne**GÉNÉRAL****Code** : 24GAD_65_R_85_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC GAD

04/09/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : PPRI DE L'ARROS (SECTEUR DE TOURNAY) -**Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : CACG

Vue du repère