

Commune : **GOUDON** | Rivière : **L' Arros**

**Rue du moulin #2**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne  
**Code :** 24GAD\_65\_S\_85      **Date de mise à jour :** 04/09/2024  
**Auteur :** SPC GAD



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.22966940 / Y: 43.24368970  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 474899.49 / Y: 6242226.42  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.2296694 / Y: 43.2436897  
**Code Hydro:** Q0--0250      **Rive de référence:** Droite



**12 juin 2018**      Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Code repère : RCARR45 - Pont régulièrement submergé. En 2018, une hauteur d'eau d'environ 1.50 m s'est observé au droit du piquet. - Fiabilité : moyenne

**GÉNÉRAL**

**Code :** 24GAD\_65\_R\_85\_1      **Date de mise à jour :** 04/09/2024  
**Auteur :** SPC GAD

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Vue du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : PPRI DE L'ARROS (SECTEUR DE TOURNAY) -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** CACG