

Commune : **LES ABYMES** | Rivière : **Ravine Bacadore**

**En face parking General Bricolage aux Abymes**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Guadeloupe  
 Code : WEB\_S\_202409300843 Date de mise à jour : 04/10/2024  
 Auteur : g.couperie-eiffel



Laisse de crue sur un pont où les buses étaient bouchées

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -61.51504280 / Y: 16.25643460  
 (RRAF 91)UTM 20N X: 658688.77 / Y: 1797876.84  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.5150428 / Y: 16.2564346  
 Code Hydro: 131-0020 Rive de référence:

**26 septembre 2024**  
 Nature de l'inondation : **Mixte** | Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**GÉNÉRAL**

Code : WEB\_R\_202409300843 Date de mise à jour : 04/10/2024  
 Auteur : g.couperie-eiffel

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Oui État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune



Branchages pris dans la barrière du pont

**SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, OT44 26/09/24, DEAL GUADELOUPE -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : DEAL Guadeloupe