




Commune : VIEUX-FORT

Rivière : Ravine Lacroix

Pont ravine Lacroix Route de Beaurivage

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Guadeloupe**Code :** WEB_S_202410014749**Date de mise à jour :** 04/10/2024**Auteur :** Léa Garandeau

Vue en direction de la rue de Beaurivage, depuis habitation en amont du pont

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -61.69490230 / Y: 15.94884030**(RRAF 91)UTM 20N :** X: 639680.25 / Y: 1763713.57**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.6949023 / Y: 15.9488403**Code Hydro:** 11300140**Rive de référence:****26 Septembre 2024****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Témoignage oral**Commentaires :** Inondation de la route, du parking voitures et maison en aval de la route de Beaurivage à chaque épisode de pluie abondante. L'eau est arrivée à hauteur du parapet.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202410012618**Auteur :** Léa Garandeau**Date de mise à jour :**

04/10/2024



Parapet du pont, côté amont

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, OT44
26/09/24, DEAL GUADELOUPE -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe**CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION****Méthode :** Autre**Organisme :** DEAL Guadeloupe**Commentaires sur le nivelllement :** PHE prise depuis la limite haute du parapet côté amont du pont de la ravine.**Référence nivélée :** Autre type de référence**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.140 m