

Commune : **VIEUX-FORT****Ouvrage de franchissement de la ravine Bogard, route de Beaurivage.****Commentaires :** Ouvrage béton, sans garde corps.**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Guadeloupe**Code :** WEB_S_202410014532**Date de mise à jour :** 17/03/2026**Auteur :** DEAL971**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -61.69405090 / Y: 15.94891130**(RRAF 91)UTM 20N X:** 639771.34 / Y: 1763722**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.6940509 / Y: 15.9489113

Vue depuis amont

**26 septembre 2024**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Débris végétaux indiquant un débordement sur la chaussée et témoignage de grillages qui ont été emportés à l'aval du pont.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202410015640**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL971

17/03/2026

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune

Débris de végétation, côté amont de l'ouvrage

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, OT44 26/09/24, DEAL GUADELOUPE -**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DEAL Guadeloupe