



Commune : **VIEUX-FORT**

Ouvrage de franchissement de la ravine Bogard, route de Beaurivage.

Commentaires : Ouvrage béton, sans garde corps.

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB_S_202410014532

Date de mise à jour : 04/10/2024

Auteur : Léa Garandea



Vue depuis amont

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.69405090 / Y: 15.94891130

(RRAF 91)UTM 20N X: 639771.34 / Y: 1763722

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.6940509 / Y: 15.9489113



26 Septembre 2024

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris végétaux indiquant un débordement sur la chaussée et témoignage de grillages qui ont été emportés à l'aval du pont.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202410015640

Date de mise à jour :

Auteur : Léa Garandea

04/10/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, OT44
26/09/24, DEAL GUADELOUPE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DEAL Guadeloupe



Débris de végétation, côté amont de l'ouvrage