Commune : **GOURBEYRE**

Lieu-dit Dos d'âne

Commentaires : Lieu-dit Dos d'âne, entre le rond-pont de la Bouteille et le rond point de la nationale N1.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202410010400 **Date de mise à jour :** 04/10/2024
Auteur : Léa Garandeau

Vue en direction rond point de la Bouteille

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.68335534 / Y: 15.99075673
(RRAF 91)UTM 20N X: 640886.95 / Y: 1768358.94
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.6833553 / Y: 15.9907567

26 Septembre 2024

Nature de l'inondation : **Ruissellement** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Remplissage par les eaux de pluies (ruissellement direct) de la cuvette au niveau de l'arrêt de bus (environ 25 cm au plus profond), sur la route jusqu'à la barrière du centre de santé. L'eau s'évacue de la cuvette à une vingtaine de mètre sur la gauche de l'arrêt de bus lorsque l'on face à ce dernier (herbes couchées). Éléments descriptifs fournis par témoignage oral.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202410011359 **Date de mise à jour :** 03/10/2024
Auteur : Léa Garandeau

Applatissement végétation en direction d'un fossé/ravine

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, OT44 26/09/24, DEAL GUADELOUPE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe