


Commune : **GOURBEYRE****Lieu-dit Dos d'âne****Commentaires** : Lieu-dit Dos d'âne, entre le rond-pont de la Bouteille et le rond point de la nationale N1.**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Guadeloupe**Code** : WEB\_S\_202410010400**Date de mise à jour** : 17/03/2026**Auteur** : DEAL971

Vue en direction rond point de la Bouteille

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: -61.68335534 / Y: 15.99075673**(RRAF 91)UTM 20N** X: 640886.95 / Y: 1768358.94**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -61.6833553 / Y: 15.9907567**26 septembre 2024**Nature de l'inondation : **Ruissellement**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Remplissage par les eaux de pluies (ruissellement direct) de la cuvette au niveau de l'arrêt de bus (environ 25 cm au plus profond), sur la route jusqu'à la barrière du centre de santé. L'eau s'évacue de la cuvette à une vingtaine de mètre sur la gauche de l'arrêt de bus lorsque l'on face à ce dernier (herbes couchées). Éléments descriptifs fournis par témoignage oral.**GÉNÉRAL****Code** : WEB\_R\_202410011359**Date de mise à jour** :**Auteur** : DEAL971

17/03/2026

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE** : COLLECTE POST-INONDATION, OT44 26/09/24, DEAL GUADELOUPE -**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : DEAL Guadeloupe

Applatissement végétation en direction d'un fossé/ravine