Commune : **LEVES** | Rivière : **L' Eure**

Berge à proximité de la passerelle, Chemin du Moulin Longsault

Commentaires : Berge à proximité de la passerelle, Chemin du Moulin Longsault. La passerelle relie les 2 rives entre le Chemin du Moulon Longsault en rive gauche et le chemin du Font Bouillant en rive droite.
Le site se situe à proximité d'un panneau de signalisation "Baignade interdite" à une longueur de 2,66m en allant vers la rivière en angle droit.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202410140348 **Date de mise à jour :** 14/10/2024
Auteur : SPC.SACN

Vue depuis le chemin du Moulin de Longsault.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.49185250 / Y: 48.47107890
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 588529.73 / Y: 6820043.92
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4918525 / Y: 48.4710789
Code Hydro: H4--0200 **Rive de référence:** Gauche

11 Octobre 2024

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Laisse de crue au sol, à 266 cm du panneau "Baignade interdite" (à angle droit entre la berge et le panneau)
Le repère a était pris avant le pic de crue dans le cadre d'une levée de ligne d'eau.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202410141025 **Date de mise à jour :** 21/11/2024
Auteur : SPC.SACN

Laisse de crue au sol, à 266 Cm du panneau "Baignade interdite".

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands