Commune : **CETON** | Rivière : **La Maroisse**

Grillage entre la Maroisse et les équipements sportifs

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : WEB_S_202410144342 **Date de mise à jour :** 15/10/2024
Auteur : DDT61-01

Vue du support

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.74946033 / Y: 48.22380050
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 532887.16 / Y: 6793876.33
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7494603 / Y: 48.2238005
Code Hydro: M0377200 **Rive de référence:** Droite

9 Octobre 2024

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : marque à la peinture rose sur le deuxième poteau en partant de la gauche , dos à la rivière. Hauteur maximum des dépôts sur le grillage. 41 cm depuis le haute du poteau.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202410144825 **Date de mise à jour :** 14/10/2024
Auteur : DDT61-01

Marque à la peinture

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE SUR SITE DDT61 - 11/10/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 61