


Commune : **CETON** | Rivière : **La Maroisse**

Grillage entre la Maroisse et les équipements sportifs

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
 Code : WEB_S_202410144342 Date de mise à jour : 15/10/2024
 Auteur : DDT61-01



Vue du support

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.74946033 / Y: 48.22380050
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 532887.16 / Y: 6793876.33
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7494603 / Y: 48.2238005
 Code Hydro: M0377200 Rive de référence: Droite

9 Octobre 2024
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : marque à la peinture rose sur le deuxième poteau en partant de la gauche , dos à la rivière. Hauteur maximum des dépôts sur le grillage. 41 cm depuis le haute du poteau.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202410144825 Date de mise à jour : 14/10/2024
 Auteur : DDT61-01

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Oui État du repère : Moyen
 Pérennité : Moyenne



Marque à la peinture

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE SUR SITE DDT61 - 11/10/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme : DDT 61