



Commune : CETON

## Grille d'aération devant local technique

**Commentaires :** Grille à gauche de la porte d'entrée du local technique de l'EHPAD. Débordement rive gauche du ruisseau le Tirefontaine (affluent de la Maroisse)

**1**


Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval

**Code :** WEB\_S\_202410160451    **Date de mise à jour :** 21/10/2024

**Auteur :** DDT61-01



Vue d'ensemble. Local technique dans l'angle de L'EHPAD

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.74946991 / Y: 48.22692530

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 532897.77 / Y: 6794223.46

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.7494699 / Y: 48.2269253



## 9 Octobre 2024

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Trace au marqueur sur la gauche de la grille à 38 cm du sol.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202410160801

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** DDT61-01

16/10/2024

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Moyen

### SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE SUR SITE DDT61 - 11/10/2024

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** DDT 61



Trace sur la grille et dépôt sur le mur.