

Commune : **CETON**

Grille d'aération devant local technique

Commentaires : Grille à gauche de la porte d'entrée du local technique de l'EHPAD. Débordement rive gauche du ruisseau le Tirefontaine (affluent de la Maroisse)

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : WEB_S_202410160451 **Date de mise à jour :** 21/10/2024
Auteur : DDT61-01



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.74946991 / Y: 48.22692530
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 532897.77 / Y: 6794223.46
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7494699 / Y: 48.2269253

9 octobre 2024

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Trace au marqueur sur la gauche de la grille à 38 cm du sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202410160801 **Date de mise à jour :** 16/10/2024
Auteur : DDT61-01

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen



SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE SUR SITE DDT61 - 11/10/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : DDT 61