



Commune : CETON


Grille d'aération devant local technique

Commentaires : Grille à gauche de la porte d'entrée du local technique de l'EHPAD. Débordement rive gauche du ruisseau le Tirefontaine (affluent de la Maroisse)

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval**Code :** WEB_S_202410160451 **Date de mise à jour :** 21/10/2024**Auteur :** DDT61-01

Vue d'ensemble. Local technique dans l'angle de L'EHPAD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.74946991 / Y: 48.22692530**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 532897.77 / Y: 6794223.46**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.7494699 / Y: 48.2269253**9 Octobre 2024**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires :** Trace au marqueur sur la gauche de la grille à 38 cm du sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202410160801**Date de mise à jour :****Auteur :** DDT61-01

16/10/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen

Trace sur la grille et dépôt sur le mur.

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE SUR SITE DDT61 - 11/10/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DDT 61