

Commune : **CETON**

## Grille d'aération devant local technique

**Commentaires :** Grille à gauche de la porte d'entrée du local technique de l'EHPAD. Débordement rive gauche du ruisseau le Tirefontaine (affluent de la Maroisse)

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** WEB\_S\_202410160451 **Date de mise à jour :** 21/10/2024  
**Auteur :** DDT61-01



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.74946991 / Y: 48.22692530  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 532897.77 / Y: 6794223.46  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.7494699 / Y: 48.2269253

**9 octobre 2024**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Trace au marqueur sur la gauche de la grille à 38 cm du sol.

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_202410160801 **Date de mise à jour :** 16/10/2024  
**Auteur :** DDT61-01

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Moyen



**SOURCE DE REPÉRAGE :** VISITE SUR SITE DDT61 - 11/10/2024

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** DDT 61