


Commune : **CETON** | **Vitre de l'EHPAD**

Commentaires : Coté opposé au ruisseau, 4e vitre en partant de la droite, dépôts sur la porte avec poignée. Débordement rive gauche du ruisseau le Tirefontaine (affluent de la Maroisse). **1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : WEB_S_202410162024 **Date de mise à jour :** 21/10/2024
Auteur : DDT61-01



GÉOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 0.74999806 / Y: 48.22689810
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 532936.89 / Y: 6794219.32
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7499981 / Y: 48.2268981

9 octobre 2024
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Dépôt temporaire sur la vitre à 34 cm du sol.

GÉNÉRAL
Code : WEB_R_202410162312 **Date de mise à jour :** 16/10/2024
Auteur : DDT61-01

MARQUE
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune

