



Commune : CETON

Vitre de l'EHPAD

Commentaires : Coté opposé au ruisseau, 4e vitre en partant de la droite, dépôts sur la porte avec poignée. Débordement rive gauche du ruisseau le Tirefontaine (affluent de la Maroisse).

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** WEB_S_202410162024 **Date de mise à jour :** 21/10/2024**Auteur :** DDT61-01

Vue d'ensemble

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.74999806 / Y: 48.22689810**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 532936.89 / Y: 6794219.32**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.7499981 / Y: 48.2268981**9 Octobre 2024**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Dépôt temporaire sur la vitre à 34 cm du sol.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202410162312**Date de mise à jour :****Auteur :** DDT61-01

16/10/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Aucune

Dépôt sur la vitre