

Commune : **CETON** | Vitre de l'EHPAD

Commentaires : Coté opposé au ruisseau, 4e vitre en partant de la droite, dépôts sur la porte avec poignée. Débordement rive gauche du ruisseau le Tirefontaine (affluent de la Maroisse). **1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
 Unité de gestion : Maine-Loire aval
 Code : WEB_S_202410162024 Date de mise à jour : 21/10/2024
 Auteur : DDT61-01



GÉOLOCALISATION
 Coordonnées WGS84 : X: 0.74999806 / Y: 48.22689810
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 532936.89 / Y: 6794219.32
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7499981 / Y: 48.2268981

9 octobre 2024 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Dépôt temporaire sur la vitre à 34 cm du sol.

GÉNÉRAL
 Code : WEB_R_202410162312 Date de mise à jour : 16/10/2024
 Auteur : DDT61-01

MARQUE
 Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Oui État du repère : Mauvais
 Pérennité : Aucune



Dépôt sur la vitre