

Commune : **VAL-AU-PERCHE****Porte de garage en bois****Commentaires** : Porte en bois du garage de la maison en rive gauche de la Rougette. Coté parc de jeu, à coté du lavoir/toilettes.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Maine-Loire aval**Code** : WEB_S_202410163820**Date de mise à jour** : 21/10/2024**Auteur** : DDT61-01

Vue d'ensemble

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 0.70842491 / Y: 48.28722810**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 530045.5 / Y: 6801010.42**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.7084249 / Y: 48.2872281**9 octobre 2024**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Dépôts à 52 cm du bas de la porte**GÉNÉRAL****Code** : WEB_R_202410164109**Date de mise à jour** :**Auteur** : DDT61-01

16/10/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Moyen**Pérennité** : Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE** : VISITE SUR SITE DDT61 - 11/10/2024**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : DDT 61

Dépôts sur la porte de garage