


Commune : **VAL-AU-PERCHE**

Porte de garage en bois

Commentaires : Porte en bois du garage de la maison en rive gauche de la Rougette. Coté parc de jeu, à coté du lavoir/toilettes.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** WEB_S_202410163820**Date de mise à jour :** 21/10/2024**Auteur :** DDT61-01

Vue d'ensemble

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.70842491 / Y: 48.28722810**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 530045.5 / Y: 6801010.42**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.7084249 / Y: 48.2872281**9 Octobre 2024**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Dépôts à 52 cm du bas de la porte**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202410164109**Date de mise à jour :****Auteur :** DDT61-01

16/10/2024



Dépôts sur la porte de garage

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE SUR SITE DDT61 - 11/10/2024****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DDT 61