



Commune : VAL-AU-PERCHE

Porte de garage en bois

Commentaires : Porte en bois du garage de la maison en rive gauche de la Rougette. Coté parc de jeu, à coté du lavoir/toilettes.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : WEB_S_202410163820

Date de mise à jour : 21/10/2024

Auteur : DDT61-01



Vue d'ensemble

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.70842491 / Y: 48.28722810

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 530045.5 / Y: 6801010.42

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7084249 / Y: 48.2872281



9 octobre 2024

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Dépôts à 52 cm du bas de la porte

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202410164109

Date de mise à jour :

Auteur : DDT61-01

16/10/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Moyen

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE SUR SITE DDT61 - 11/10/2024

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDT 61



Dépôts sur la porte de garage