


Commune : **SERVANCE-MIELLIN**Rivière : **L' Ognon**

Place de l'église - Rive droite - bord direct de l'Ognon

Commentaires : En aval de la rue de Bourgagotte - Enquête d'avril 2003

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Saône-Doubs**Code** : 240GNARTL_S_2**Date de mise à jour** : 23/10/2024**Auteur** : EPTB Saône et Doubs

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.68615660 / Y: 47.81667290

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 975762.81 / Y: 6752690.94

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.6861566 / Y: 47.8166729

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite**15 Février 1990**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : A son plus haut niveau, l'eau est arrivée au ras de la partie supérieure de la pierre de couleur claire indiquée sur la photo.

GÉNÉRAL**Code** : 240GNARTL_R_2_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB Saône et Doubs

23/10/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE L'OGNON
DEPUIS SA SOURCE JUSQU'EN AMONT DE LURE, ÉTUDE ARTELIA
POUR LA DDT70 -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : ARTELIA

Vue du repère