Commune : **SERVANCE-MIELLIN** | Rivière : **L' Ognon**

## Place de l'église - Rive droite - bord direct de l'Ognon #2

**Commentaires :** En aval de la rue de Bourgagotte - Enquête d'avril 2003

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Saône-Doubs
**Code :** 24OGNARTL_S_3 **Date de mise à jour :** 23/10/2024
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.68596600 / Y: 47.81663490
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 975748.75 / Y: 6752686.05
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.685966 / Y: 47.8166349
**Code Hydro:** U10-0400 **Rive de référence:** Droite

## 15 Février 1990

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Au plus haut, l'eau est arrivée au ras de la partie supérieure de la plus haute marche. L'intérieur de l'habitation n'est plus accessible actuellement.

### GÉNÉRAL

**Code :** 24OGNARTL_R_3_1 **Date de mise à jour :** 23/10/2024
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Vue du repère

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE L'OGNON DEPUIS SA SOURCE JUSQU'EN AMONT DE LURE, ÉTUDE ARTELIA POUR LA DDT70 -

**Type de repérage :** Source bibliographique
**Organisme :** ARTELIA