

Commune : **SERVANCE-MIELLIN**Rivière : **L' Ognon**


## Place de l'église - Rive droite - bord direct de l'Ognon #2

Commentaires : En aval de la rue de Bourgagotte - Enquête d'avril 2003

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 240GNARTL\_S\_3**Date de mise à jour :** 23/10/2024**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Vue du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.68596600 / Y: 47.81663490**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 975748.75 / Y: 6752686.05**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.685966 / Y: 47.8166349**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**15 Février 1990**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Au plus haut, l'eau est arrivée au ras de la partie supérieure de la plus haute marche. L'intérieur de l'habitation n'est plus accessible actuellement.

### GÉNÉRAL

**Code :** 240GNARTL\_R\_3\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

23/10/2024



Vue du repère

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE L'OGNON  
DEPUIS SA SOURCE JUSQU'EN AMONT DE LURE, ÉTUDE ARTELIA  
POUR LA DDT70 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** ARTELIA