

Commune : **SERVANCE-MIELLIN** | Rivière : **L' Ognon**

Rue du Breuil - Poteau électrique

Commentaires : Au niveau de la petite source au pied de l'église, en amont de la rue de Bourgagotte - Enquête d'avril 2003

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 240GNARTL_S_5 **Date de mise à jour :** 23/10/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.68660740 / Y: 47.81674270
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 975796.14 / Y: 6752700.26
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.6866074 / Y: 47.8167427
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

29 décembre 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : L'eau est arrivée au moins 20 cm en dessous du deuxième lien en fer.

GÉNÉRAL

Code : 240GNARTL_R_5_1 **Date de mise à jour :** 23/10/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE L'OGNON DEPUIS SA SOURCE JUSQU'EN AMONT DE LURE, ÉTUDE ARTELIA POUR LA DDT70 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : ARTELIA