


Commune : **SERVANCE-MIELLIN**Rivière : **L' Ognon****Rue des Moussières****Commentaires** : Au niveau du virage de la rue des Moussières - Enquête d'août septembre 2020**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Saône-Doubs**Code** : 240GNARTL\_S\_7**Date de mise à jour** : 23/10/2024**Auteur** : EPTB Saône et Doubs

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 6.68341910 / Y: 47.81150440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 975584.94 / Y: 6752107.73**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.6834191 / Y: 47.8115044**Code Hydro**: U10-0400**Rive de référence**: Gauche**15 Février 1990**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Le niveau d'eau aurait atteint le pied de la route.**GÉNÉRAL****Code** : 240GNARTL\_R\_7\_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : EPTB Saône et Doubs

23/10/2024

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné

Vue du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE** : ETUDE HYDRAULIQUE DE L'OGNON DEPUIS SA SOURCE JUSQU'EN AMONT DE LURE, ÉTUDE ARTELIA POUR LA DDT70 -**Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : ARTELIA