

Commune : **MELISEY** | Rivière : **L' Ognon**


9 rue de l'abattoir - Muret de l'habitation côté rue de l'abattoir

Commentaires : Enquête d'août septembre 2020

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 240GNARTL_S_24 Date de mise à jour : 23/10/2024
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.57964870 / Y: 47.75156400
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 968128.28 / Y: 6745097.67
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.5796487 / Y: 47.751564
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

4 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Le niveau a atteint le muret de l'habitation

GÉNÉRAL

Code : 240GNARTL_R_24_1 Date de mise à jour : 23/10/2024
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE L'OGNON DEPUIS SA SOURCE JUSQU'EN AMONT DE LURE, ÉTUDE ARTELIA POUR LA DDT70 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme : ARTELIA