Commune : **MELISEY** | Rivière : **L' Ognon**

# 7 rue de l'abattoir - Cave de l'habitation

**Commentaires :** Enquête d'août septembre 2020

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Saône-Doubs
**Code :** 24OGNARTL_S_25 **Date de mise à jour :** 23/10/2024
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Vue du site

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.57868010 / Y: 47.75180000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 968054.59 / Y: 6745120.58
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.5786801 / Y: 47.7518
**Code Hydro:** U10-0400 **Rive de référence:** Droite

# 4 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Le niveau d'eau a atteint la troisième marche de l'escalier (environ 50-60cm d'eau).

## GÉNÉRAL

**Code :** 24OGNARTL_R_25_1 **Date de mise à jour :** 23/10/2024
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Vue du repère

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE L'OGNON DEPUIS SA SOURCE JUSQU'EN AMONT DE LURE, ÉTUDE ARTELIA POUR LA DDT70 -

**Type de repérage :** Source bibliographique
**Organisme :** ARTELIA