



Commune : **SERVANCE-MIELLIN**

Rivière : **L' Ognon**

18 Avenue de Charles de Gaulle

Commentaires : Enquête d'août septembre 2020

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 240GNARTL_S_36

Date de mise à jour : 23/10/2024

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.68130350 / Y: 47.81273920

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 975420.38 / Y: 6752237.4

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.6813035 / Y: 47.8127392

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite



4 janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Le niveau d'eau est monté jusqu'à 10cm dans la niche. Pour les crues fréquentes l'eau n'atteint jamais la niche.

GÉNÉRAL

Code : 240GNARTL_R_36_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

23/10/2024

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE L'OGNON DEPUIS SA SOURCE JUSQU'EN AMONT DE LURE, ÉTUDE ARTELIA POUR LA DDT70 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : ARTELIA



Vue du repère