


Commune : **FROIDETERRE**Rivière : **L' Ognon**

2 rue du village - Marche dans la boulangerie

Commentaires : Enquête d'août septembre 2020

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 240GNARTL_S_46**Date de mise à jour :** 23/10/2024**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.52980090 / Y: 47.70810990**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 964612.76 / Y: 6740106.46**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.5298009 / Y: 47.7081099**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**4 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Le niveau d'eau a au moins atteint le haut de la marche dans la boulangerie (60cm au rez-de-chaussée d'après enquête de 2018).**GÉNÉRAL****Code :** 240GNARTL_R_46_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

23/10/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE L'OGNON
DEPUIS SA SOURCE JUSQU'EN AMONT DE LURE, ÉTUDE ARTELIA
POUR LA DDT70 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** ARTELIA

Vue du repère