

Commune : **SERVANCE-MIELLIN** | Rivière : **L' Ognon**


Place de l'église - Rive droite - bord direct de l'Ognon

Commentaires : En aval de la rue de Bourgagotte - Enquête d'avril 2003

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 240GNARTL_S_2 **Date de mise à jour** : 23/10/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.68615660 / Y: 47.81667290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 975762.81 / Y: 6752690.94
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.6861566 / Y: 47.8166729
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence**: Droite

15 Février 1990

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : A son plus haut niveau, l'eau est arrivée au ras de la partie supérieure de la pierre de couleur claire indiquée sur la photo.

GÉNÉRAL

Code : 240GNARTL_R_2_1 **Date de mise à jour** : 23/10/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère** : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé** : Non renseigné
PHEC : Non renseigné



SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE L'OGNON DEPUIS SA SOURCE JUSQU'EN AMONT DE LURE, ÉTUDE ARTELIA POUR LA DDT70 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : ARTELIA