Commune : **SERVANCE-MIELLIN** | Rivière : **L' Ognon**

Place de l'église - Rive droite - bord direct de l'Ognon #2

Commentaires : En aval de la rue de Bourgagotte - Enquête d'avril 2003

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 24OGNARTL_S_3 **Date de mise à jour :** 23/10/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.68596600 / Y: 47.81663490
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 975748.75 / Y: 6752686.05
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.685966 / Y: 47.8166349
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

15 Février 1990

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Au plus haut, l'eau est arrivée au ras de la partie supérieure de la plus haute marche. L'intérieur de l'habitation n'est plus accessible actuellement.

GÉNÉRAL

Code : 24OGNARTL_R_3_1 **Date de mise à jour :** 23/10/2024
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE L'OGNON DEPUIS SA SOURCE JUSQU'EN AMONT DE LURE, ÉTUDE ARTELIA POUR LA DDT70 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : ARTELIA