

Commune : **SERVANCE-MIELLIN** | Rivière : **L' Ognon**


**Rue du Breuil - Pré en face de l'église - en aval de la rue de Bourgagotte**

Commentaires : Enquête d'avril 2003

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 240GNARTL\_S\_4 Date de mise à jour : 23/10/2024  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.68742410 / Y: 47.81671700  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 975857.33 / Y: 6752700.26  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.6874241 / Y: 47.816717  
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

**29 Décembre 2001**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau est arrivée au ras du pied du piquet de jonction entre les deux clôtures.

**GÉNÉRAL**

Code : 240GNARTL\_R\_4\_1 Date de mise à jour : 23/10/2024  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE L'OGNON DEPUIS SA SOURCE JUSQU'EN AMONT DE LURE, ÉTUDE ARTELIA POUR LA DDT70 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : ARTELIA